

Lepidlo na rukojeti

Před nanesením lepidla musí být všechny plochy čisté, odmaštěné a suché.

Naneste, nebo stříkněte lepidlo do rukojeti a otočte rukojetí přibližně půl otáčky, abyste zajistili rovnoměrné rozložení lepidla.

Vyčistěte přebytečné lepidlo.

Po uplynutí doby schnutí se ujistěte, že se rukojeť volně otáčí. Pokud dojde k jakémukoli tření díky ztuhlému přebytečnému lepidlu, opatrně ho odstraňte.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Země původu: EU

Dovozce: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Jinín 60, Strakonice 38601, [www.mefo.cz](http://www.mefo.cz)