

Merač motohodín

Inštalácia: 1. Omotajte snímací kábel 5-krát okolo drôtu zapalovacej sviečky. Obtočenie 5-krát okolo zapalovacej sviečky Snímací kábel začnite omotávať asi 4 cm od konca zapalovacej sviečky. Zabezpečenie snímacieho kábla použite dodaný uťahovací popruh - pozri fotografiu na obale.

2. Pred pokračovaním v inštalácii vložte snímací kábel do zadnej časti merača. Naštartujte motor, aby ste sa uistili, že merač zachytáva signál zapalovania. Ak áno, aktivuje sa časovacie zariadenie na merači a na ľavej strane displeja sa zobrazí obrázok. Ak merač nezaznamená signál zapalovania, posuňte stočený kábel bližšie ku koncu zapalovacej sviečky.

3. Ak merač úspešne zachytil signál zapalovania, priskrutkujte merač k rámu motocykla pomocou dodaných skrutiek. Uistite sa, že sa snímací kábel nedotýka motora.

V prípade vibrácií odstráňte ochrannú pásku a nalepte ju na rám. Zapína sa automaticky s vibráciami motora.

Ak chcete zabrániť aktivácii funkcie uzamknutia počas prepravy, dlho stláčajte tlačidlo S, kým sa nezobrazí nápis LOC/TOT a hodiny sa prepnú do režimu prepravy.

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte.

Krajina pôvodu: vyrobené v EÚ

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. Jinín 60, Strakonice 38601, www.mefo.cz